

Type: RIEGL VQ - 580**Serial No.: S9998874****Date: 29.05.2012** **Repair No.: 1**

- ☐ **Repair Cost Estimate**
☒ **Repair / Service Report**

Defekte Baugruppe / Module:

- Neu Justage der Empfangseinheit

Ausgeführte Tätigkeiten:

- Wareneingangsprüfung des Scanners
- Erstellung der Eingangsdokumentation
- Reinigung der äußeren Komponenten
- Funktionsprüfung
- Demontage Scanner
- Neuabgleich des optischen Systems
- Weitere Montage des Scanners
- Test und Versuchsmessungen
- Messung der Laserleistung
- Neue Kalibrierung des Scanners
- Durchführung aller noch erforderlichen Abgleiche des Scanners
- Überprüfung der Reichweite des Scanners
- Überprüfung und Standardeinstellung der Scannerparameter
- Testflug mit Firmenflugzeug
- Endtest und Kontrolle durch die Qualitätssicherung
- Austausch der Trockenpatronen und Füllung mit Stickstoff
- Reinigung
- Bereitstellung Laserprotokoll
- Erstellung Serviceprotokoll und der Serviceunterlagen
- Versand