

**Type: RIEGL VQ - 580**

**Serial No.: S9998874**

**Erstlieferung: 29.02.2012**

**Händler:**

**Kunde: STIFTUNG ALFRED WEGENER INSTITUT**

**Bemerkungen:**

### Repair / Service / Calibration

Rep. Nr.:	Reparatur code *)	Eingang	Ausgang	Fehler / Abweichung / Ursache
1	1	18.05.2012	29.05.2012	Neu Justage der Empfangseinheit
2				
3				
4				
5				
6				

\*) Repair code    1 = Guarantee, 2 = Extended Guarantee, 3 = Fairness Repair, 4 = Regular Repair  
5 = Service, 6 = Re-Calibration